

Release G4201008DE

- Anpassung/Fehlerbehebung PS2 Schnittstelle für Scanner Kasse friert bei Benutzung ein
- Fehlerbehebung Bildschirmschoner, Kasse kann nach einiger Zeit im Bildschirmschoner nicht mehr bedient werden.

Release G4201012DE

- Bei „Programm installieren“ vom Olympia Manager mit aktivierter TSE, wurde die Steuertabelle an der Kasse gelöscht. (Lösung ohne Update -> Z-Tagesbericht ausführen und über den Olympia Manager das Programm über „Ganzes Programm“ zur Kasse senden)
- Zusätzliche Synchronisierung zw. Kasse und Olympia Manager, wenn der DSFinV-K Abschluss per Olympia Manager gelesen wird, um ein vorzeitiges Timeout vom Manager zu verhindern, falls der DSFinV-K Abschluss länger als 24 Sekunden dauert (ab ca. 250 Belegen)

Release G4201015DE

- Stabilitätsverbesserung des Systems (Update nicht zwingend erforderlich)

Release G4210107DE

- Trinkgeldfunktion subtrahiert jetzt den DSFinV-K Zahlungsbetrag anstellen zu addieren

Release G4210312DE

- Dezimalsymbol von Komma zu Punkt geändert
- TSE Zeit von ME(S)Z zu Zulu time geändert
- Korrektur von einem Artikel Rabatt, der bereits storniert wurde, erneut gegeben wird und wieder storniert wird. Ab dem 2. Storno des Artikelrabattes auf dem gleichen Artikel, wurde der Warengruppenbericht nicht mehr korrigiert beim Storno des Rabattes
- TSE Export von Datumsbereich auf Inkrementelles TSE Backup geändert
- Korrektur für die Rückrechnung von sehr kleinen Rabatten (0,01€ und 0,02€) in die Steuern (betrifft Cent Differenzen zw. Steuer Gesamt und Artikel)
- DSFinV-K Datei von locations.csv geändert in location.csv

Release G4210426DE

- Hinzufügen einer Wartezeit von 30 Sekunden nach dem Ausschalten der Kasse zum sicheren Herunterfahren der TSE-Box und Abspeichern aller Daten
- Änderung am TSE Zeitupdate während einer Buchung -> wird jetzt nach der Buchung synchronisiert
- Korrektur zur TSE Information auf dem 305 Status, wenn kein Drucker konfiguriert ist

Release G4210506DE

- Behobener Fehler: Kundenanzeige seit G4210426DE ohne Funktion